

Begründung:

zu.1:

Die Stahlunterbauten der Sitzbank sind seit Jahren mit zunehmender Tendenz vom Wurzelstock des Lindenbaumes immer weiter verschoben und unregelmäßig angehoben. Die Sitzflächen sind schief. Die Bank ist nicht mehr benutzbar. Es sollte eine neue Unterkonstruktion mit einem größeren Radius mit entsprechend verlängerten Sitzflächen eingebaut werden.

